

Nebezpečí (Hazards) při činnosti CAMO

- Přelétaná údržba
- Vystavení Povolení k letu bez schválených letových podmínek
- Nepřezkoumání PÚ (Nezpracování revize MM do AMP)
- Neaktuální status AD (Neprovedení AD)
- Zapomenuté AD v objednávce údržby
- Chyby v objednávce údržby
- Propadlé ARC (Provedení letu s propadlým ARC.)
- Vystavení ARC bez provedené KLZ
- Neschválené údaje pro opravu nebo modifikaci
- Nezaznamenané opravy a modifikace do systému záznamů zachování letové způsobilosti
- Nekompletní převod záznamů zachování letové způsobilosti novému vlastníkovi letadla
- Přelétané doby letadlových dílů s omezenou životností
- Neoznamování událostí podléhajících povinnému hlášení
- Absence proškolení personálu při změnách v postupech organizace (CAME)
- Změna jmenovaných vedoucích
- Nezapsání všech úkolů údržby do Potvrzení o údržbě
- Ignorace doporučení ÚCL (směrnice ÚCL) a doporučení držitelů TC (Servis Bulletins nebo Servis Letters)
- Používání alternativních způsobů průkazu plnění paragrafů nařízení
- Prodlužování period plánované údržby předepsaných v MM
- Nezapsaná, případně neodepsaná (do systému záznamů zachování letové způsobilosti nebo do technického deníku letadla) závada neodstraněná před letem
- Změna destinace provozu letadla (dodatečné úkoly údržby s ohledem na podnebí destinace)
- Dopady pandemie na letovou způsobilost letadel
- Neprovedený celkový audit jakosti
- Korupce
- Program údržby neobsahuje všechny/aktuální úkoly údržby
- Nevhodně zvolené alternativní lhůty/úkoly údržby
- Nedbale provedená kontrola letové způsobilosti
- Subdodavatel neprovede dohodnutou práci
- Při tvorbě AMP zkreslení informací z manuálů letadla vinou špatného překladu/porozumění cizojazyčnému textu
- V dokumentaci převzaté od předchozí CAMO budou nejednoznačné/nečitelné/nesrozumitelné informace o AD/SB, modifikacích, změnách TC, STC
- Software používaný pro ŘZLZ je pro dané letadlo nevhodný
- Software používaný pro ŘZLZ nemá v případě změny předpisů dostatečnou podporu
- Nedostatečná frekvence zálohování dat o ŘZLZ

- Nedostatečný způsob zálohování dat o ŘZLZ
- Nedostatečné zajištění software pro ŘZLZ proti neoprávněnému vniknutí
- Nedojde k zadání dat o náletu do systému
- Nedojde k zadání dat o provedené údržbě do systému
- Nedojde ke včasnému vyhodnocení dat ze systému
- Vlastník/provozovatel letadla nebyl včas informován o nutnosti údržby
- Vlastník/provozovatel nepřistavil včas letadlo do údržby
- Údržba byla zadána organizaci, která nemá příslušné oprávnění
- Není ověřeno, že dodavatel údržby má aktuální dokumentaci
- Informace o zjištěné závadě/vícepráci nebyla odsouhlasena CAMO a vlastníkem
- Zjištěná závada není detailně zdokumentována
- Záznam o provedené údržbě v dokumentaci letadla byl proveden chybně
- Záznam o provedené údržbě v systému byl proveden chybně