



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Dle rozdělovníku

Vaše zn.: - č.j.: 3352-23-701 Vyřizuje: [redacted] V Praze dne: 2023-03-27

Zápis z místního šetření ve věci odstranění kontrolního zjištění č. 1 z kontroly, č. j. 9694-22-701 ze dne 16. 9. 2022 na letišti Příbram (LKPM)

Datum jednání: 9. 3. 2023

Místo: LKPM

Seznam účastníků místního šetření:

- [redacted]
[redacted]

Cíl místního šetření:

Cílem místního šetření bylo ověření odstranění kontrolního zjištění č. 1 - Absence pomeznic značek z kontroly, č. j. 9694-22-701 ze dne 16. 9. 2022.

Účastníci místního šetření projednali agendu s následujícím závěrem:

- 1.) Provozovatel letiště při zahájení místního šetření předal ÚCL mapový podklad, kde bylo zakresleno rozmístění pomeznic značek letiště. Na základě mapového podkladu byla provedena fyzická kontrola rozmístění pomeznic značek, kde bylo zjištěno, že pomeznic značky nejsou v souladu s ust. 5.5.8.2 předpisu L 14 – nejsou vyznačeny lomy hranice letiště.
- 2.) Provozovatel letiště doplní pomeznic značky v souladu s ust. 5.5.8.2. předpisu L 14.

Zapsal: [redacted]

Rozdělovník:

Letiště Příbram s.r.o., Drásov 222, 261 01 Drásov, DS