



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Kontrolní orgán:

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

Č.j.: 7451-22-301

Datum vyhotovení: 8. 11. 2022

PROTOKOL o kontrole

provedený na základě ustanovení § 90 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovený podle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „kontrolní řád“).

Datum výkonu státního dozoru:

1. 11. 2022

Místo výkonu státního dozoru:

Letiště Praha-Ruzyně (LKPR)

Čas výkonu státního dozoru:

09:00 – 14:00 hod

Kontrolovaná osoba:

Letecká služba Policie ČR, Praha 6, poštovní úřad 614, schránka 35, PSČ 161 01

Jménem kontrolované osoby v rámci výkonu kontroly jednal:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „kontrolovaná osoba“ nebo též „kontrolovaný“)

Jména pověřených fyzických osob Úřadem pro civilní letectví na kontrole zúčastněných:

Ing. Vladimír Horák, služební číslo 10058983, vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Martin Cízl, služební číslo 10058969, člen kontrolní skupiny

(dále jen „kontrolující“)

Jméno a označení přizvané osoby:

--

(dále jen „přizvaná osoba“)

Důvod přizvání přizvané osoby:

--

Druh státního dozoru:

ZÁKLADNÍ	<input checked="" type="checkbox"/>
ZKRÁCENÝ	<input type="checkbox"/>
NÁSLEDNÝ	<input type="checkbox"/>
MIMORÁDNÝ	<input type="checkbox"/>

Předmět kontroly:

Celkový audit organizace v rámci prvního dozoru dle ARA.GEN.300. Celkové prověření organizace v souvislosti s realizací výcvikových činností (rozsah v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1178/2011).

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden:

Kontrola byla ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu zahájena Doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 31.10.2022.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden:

Kontrola na místě byla ukončena dne 1. 11. 2022 v 14:00 hod seznámením o zjištění uvedených v Záznamu o kontrole č.j.: 7248-22-301.

Kontrolní zjištění:

V průběhu kontroly byla prověřována shoda organizace s Nařízením Komise (EU) č. 1178/2011. Během kontroly byly zjištěny níže uvedené nálezy úrovně 2 a doporučení. S nálezy pracujte dle ORA.GEN.150, tedy v přiměřeně krátké lhůtě určete příčinu neshody vytvořte plán nápravných opatření. Lhůta pro prokázání uspokojivého plnění plánu nápravných opatření musí být v souladu s ARA.GEN.350 d) 2).

ID: N-1-2

Neshoda s ORA.GEN.200 Systém řízení

Bylo zjištěno, že ATO nevede záznam o odstraňování nálezů vnitřního auditu.

ID: N-2-2

Neshoda s ORA.ATO.120 Vedení záznamů

Bylo zjištěno, že není aktualizovaný formulář oznámení o zahájení výcviku.

ID: D-1- Doporučení

Auditní skupina doporučuje výcvikové organizaci, aby zpracovala postup, který bude následně schválen ÚCL a bude umožňovat, aby na základě tohoto postupu výcviková organizace prováděla výběr instruktorů pro jednotlivé druhy činností ve výcvikové organizaci.

Doklady, předpisy a ostatní materiály, ze kterých kontrolní zjištění vychází:

Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Poučení:

Podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), může kontrolovaná osoba podat proti protokolu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají k Úřadu pro civilní letectví. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení:

8. 11. 2022

Jméno, příjmení a podpis členů kontrolní skupiny:

Ing. Vladimír Horák, služební číslo 10058983, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Horák

Datum:

Ing. Martin Cízl, služební číslo 10058969, člen kontrolní skupiny

Ing. Martin Cízl

+01'00'