

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Sigma II 370
Typ záložního padáku:	Twin 402
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 T
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	200+
Počet seskoků celkem:	13000+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	xy
- Národnost:	
Datum události:	4.9.2018
Čas (místní):	10:43
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po inicializaci otevření HP tento dlouho zůstal v hrušce a následovalo tvrdé otevření při kterém došlo k přetržení několika nosných šňůr. Provedl tedy odhoz a použil ZP.
Popis a rozsah poškození:	Přetržené šňůry HP.